

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LUBARTOWIE

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 103
tel. 818552443, fax. 818546044
pssc.lubartow@sanepid.lub.pl

ONS-IIDiM.9020.5.3.2024

3
Egzemplarz Nr 1

OLG
dn. 013
10.04.2024
Lubartów, dnia 15 kwietnia 2024r.

04 Urban
17.04.2024
Buziński

Starostwo Powiatowe

w Lubartowie

5130 23 12

Wpłynęło dn. 16-04-2024

Przyjęto przez : Sekretariat



0 600 DVS

Powiat Lubartowski
ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie przesyła w załączeniu skan protokołu znak: ONS-IIDiM.9020.5.3.2024 z kontroli sanitarnej kompleksowej przeprowadzonej w dniu 20.03.2024r., 21.03.2024r., 12.04.2024r. w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrow Lubelski w celu ewentualnego odniesienia się do zawartych w treści protokołu ustaleń w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego protokołu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lubartowie

mgr Agnieszka Baniś-Kwiatkowska

Otrzymują:

Egz. Nr 1 - Adresat

Egz. Nr 2 - a.a.

**Powiatowa Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna
w Lubartowie**
21 – 100 Lubartów, ul. Lubelska 103
tel. 81 855 24 43, fax 81 854 60 44
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr ONS-HDiM.9020.5.3.2024

Ostrów Lubelski, dnia 12.04.2024r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Żanetę Machoń, Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie stałe do wykonywania czynności kontrolnych nr 50/2023.....

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

.....pracownika (-ów)
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski
tel. (81) 852-00-40, e-mail: zsostrow@o2.pl, sekretariat@zs.ostrowlubelski.edu.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim, ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski
tel. (81) 852-00-40, e-mail: zsostrow@o2pl, sekretariat@zs.ostrowlubelski.edu.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Powiat Lubartowski, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów – Podmiot prowadzący
(imię i nazwisko/pełna nazwa/inwestor/organ założycielski; w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
mgr inż. Ryszard Smerdel – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej) adresy zamieszkania i wszystkich wspólników; telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD *odpowiednio* NIP Powiatu: 714-18-91-281, NIP Placówki: 714-10-52-801 / Regon Powiatu 431019193, Regon Placówki 000590562

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr inż. Ryszard Smerdel – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy *(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniające/data wydania upoważnienia/nr)*

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy *(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 20.03.2024r. godz.09⁴³, 21.03.2024r. godz.9³⁰
12.04.2024r. godz. 10⁵⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: brak wymogu prawnego

Zastępca Inspektora
Ochrony Danych
Elu
mgr Ewelina Matuła

4. **Data i godzina zakończenia kontroli:** 20.03.2024r. godz. 13⁰⁰, 21.03.2024r. godz. 13³⁰, 12.04.2024r. godz. 11⁵⁰
5. **Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości: - 85 min.**
 - Kontrola utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń dydaktycznych – 45 min.
 - Kontrola utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego bloku sportowego – 20 min.
 - Kontrola utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w części dydaktycznej i na bloku sportowym - 20 min
6. **Zakres przedmiotowy kontroli.** Kontrola sanitarna w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w placówkach oświatowo-wychowawczych, higieny procesów nauczania oraz utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości w obszarze:
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń dydaktycznych.
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego biblioteki i czytelní.
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego bloku sportowego.
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego ciągów komunikacyjnych i szatni.
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w części dydaktycznej i na bloku sportowym.
 - zapewnienia środków higieny osobistej oraz zachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych.
 - tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych.
 - zapewnienia systemu pierwszej pomocy.
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego terenu urządzonego wokół placówki.
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego terenu sportowego i terenu rekreacyjnego.
 - utrzymania należytego stanu sanitarno-technicznego miejsca gromadzenia odpadów stałych.
 - zapewnienia orzeczeń lekarskich pracowników szkoły o zdolności do wykonywania prac. przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.
 - zapewnienia certyfikatów/atestów higienicznych na meble edukacyjne i sprzęt sportowy.
7. **Wyposażenie użyte podczas kontroli*** dalmierz laserowy PP/S/K/03-01/HDiM, termometr elektroniczny PP/S/K/02-01/HDiM, taśma miernicza PP/S/K/03-01/HDiM
(nazwa wyposażenia nr identyfikacyjny)
8. **Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych****
 - nr i nazwa protokołów* - nie dotyczy
9. **Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*** nie dotyczy
10. **Korzystano* z wyników badań i pomiarów**
 - Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013817 z dnia 21.04.2023r. „Kuchnia – Stołówka”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Balamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.
 - Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013814 z dnia 21.04.2023r. „Budynek główny”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Balamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin

obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

- Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013815 z dnia 21.04.2023r. „Szkoła po internacie – instytut”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

- Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013816 z dnia 21.04.2023r. „Kotłownia – biomasa”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

- Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013818 z dnia 21-04.2023r. „Hala sportowa”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

- Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013819 z dnia 21.04.2023r. „Estakada ruchu pieszego”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

- Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013820 z dnia 21.04.2023r. „Łącznik”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

- Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego RAP – 0038-2023 z dnia 30.08.2023r. Pomiarów dokonał:

..... Wyniki pomiarów: Parter sale lekcyjne:
015/sala – 637,65lx, 017/sala – 592lx, 018/sala – 605lx, 019/sala – 591,41lx, 021/sala – 583lx,
030 hala sportowa – 367,65lx. Piętro sale lekcyjne: 1.16 sala – 625,29lx, 1.20 sala – 651,24lx,
1.22 sala – 632,00lx.

12. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli*

-Dokumentacja pracowników z badań przeprowadzonych do celów sanitarno – epidemiologicznych.

- Tygodniowy rozkład zajęć.

- Spis odczynników chemicznych w pracowni chemicznej.

- Certyfikaty na meble edukacyjne.

- Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki z dnia 01.09.2023r. Komisja w składzie: p.

p. p.

- Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024r. Nr 301 472 z dnia 29.12.2023r., wystawiona przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie, ul. Rynek II, 21-100 Lubartów.
- Faktura Vat Nr FUS W00562/2024/00 z dnia 29.02.2024r. za dostarczanie wody i odbiór nieczystości płynnych za okres 31.01.2024r. – 29.02.2024r. wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowie Lubelskim, ul. Batalionów Chłopskich, 21-110 Ostrow Lubelski.
- Porozumienie w sprawie świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim zawarte w dniu 31.08.2022r. pomiędzy Powiatem Lubartowskim a Podmiotem leczniczym - Porozumienie zawarto od dnia 31.08.2022r. do dnia 30.06.2025r. w zakresie wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.
- Umowa najmu powierzchni pod instalację automatów samosprzedających Nr 1/2023 z dnia 01.09.2023r. zawartą pomiędzy a Zespołem Szkół w Ostrowie Lubelskim. Umowa zawarta na czas 01.09.2023r.-30.06.2024r.

Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy

12. **Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli** – formularz nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, formularz F/HDM/06 „Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach”. Formularze kontroli są dostępne w PSSE w Lubartowie.

Klauzula informacyjna: W dniu kontroli przekazano klauzulę informacyjną na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

13. III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie *np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli*

1.1. Stan formalno-prawny: Organem Prowadzącym Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim jest Powiat Lubartowski.

Uchwała nr LIII/380/24 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 6 marca 2024r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Lubelskim i włączenia go do Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Uchwała Nr 1080/24 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 1 lutego 2024r. w sprawie ustalenia nowego zawodu w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim – technik logistyk.

Uchwała Nr 707/22 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia zawodu, w którym kształci Technikum Zawodowe w Ostrowie Lubelskim – technik spawalnictwa.

Uchwała Nr 471/21 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Technikum Zawodowe w Ostrowie Lubelskim – technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uchwała Nr VII/77/19 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 17 września 2019r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrowie Lubelskim w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Ostrowie Lubelskim.

Uchwała Nr XXVIII/190/17 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 18 października 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Policealnej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim w ponadpodstawową Policealną Szkołę Zawodową w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Uchwała Nr XXVII/205/13 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie założenia I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ostrowie Lubelskim i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Liczba oddziałów i liczba uczniów: W skład Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim wchodzi szkoły: Technikum Zawodowe w Ostrowie Lubelskim, Szkoła Branżowa I stopnia w Ostrowie Lubelskim, I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ostrowie Lubelskim. Obecnie zajęcia w Szkole Branżowej I stopnia nie są prowadzone ze względu na brak naboru.

Do Technikum Zawodowego uczęszcza ogółem – 161 uczniów, w tym 21 dziewcząt, 140 chłopców.

Technikum zawodowe: Technikum kształci w zawodach: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 58 uczniów, Technik górnictwa podziemnego – 14 uczniów, Technik mechanik – 51 uczniów, Technik informatyk – 30 uczniów, Technik handlowiec – 8 uczniów.

Liczba personelu: W placówce zatrudnionych jest ogółem 55 osób personelu, w tym: 35 osób personelu pedagogicznego, 20 osób personelu administracyjno - obsługowego. W dniu kontroli wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Budynek: Na posesji szkoły znajduje się kompleks budynków połączonych ze sobą łącznikami. W skład kompleksu budynków wchodzi: budynek główny dydaktyczny, budynek instytutu, budynek sali sportowej, budynek internatu, budynki warsztatów szkolnych. Budynki szkoły oddano do użytku w 1967r. Budynki szkoły są murowane, skanalizowane, budowane na cele oświatowe. Sale zajęć w placówce spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń oraz w zakresie usytuowania poziomu podłogi względem terenu urządzonego przy budynku. W dniu kontroli zmierzono wysokość następujących salach lekcyjnych: sala nr 29 na pierwszym piętrze budynku – wysokość śr. 3,16 m, sala na parterze budynku nr 12 – wysokość śr. 3,15 m.

Pomieszczenia w głównym budynku dydaktycznym szkoły na parterze to: pomieszczenia administracyjne personelu, pokój dyrektora, sekretariat, sala nr 9, sala nr 10, sala nr 11, sala nr 12, sala nr 19 (klasopracownia komputerowa nr I), pomieszczenia higienicznosanitarne przeznaczone dla uczniów i dla personelu, szatnia. Pomieszczenia w głównym budynku dydaktycznym szkoły na pierwszym piętrze budynku to: sala nr 29, sala nr 31 (klasopracownia chemiczna), sala nr 33, biblioteka, pokój pedagoga/psychologa, sala nr 35 (klasopracownia komputerowa nr II).

Sufity i ściany: Sufity i ściany pomieszczeń szkoły znajdują się w dostatecznym stanie technicznym i higienicznosanitarnym. Sufit oraz ściany w kabinie ustępowej dla dziewcząt przy bloku sportowym jest brudny.

Podłogi: w salach lekcyjnych wykonane są z wykładziny termozgrzewalnej, parkietu oraz w sali komputerowej nr 35 z paneli, na korytarzach wykonane są z lastryko, na małej i dużej sali gimnastycznej wykonane są z parkietu, podłogi w pomieszczeniach sanitarnych wykonane są z płytek terakoty.

W dniu kontroli stwierdzono, że - podłoga parkietowa w sali nr 11 na parterze budynku posiada przetarcia, ubytki lakieru i farby w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie pod ławkami.

- Przy wejściu do sali nr 29 na pierwszym piętrze budynku brak listwy progowej oraz wykładzina termozgrzewalna posiada wybrzuszenia i nierówności w końcowym odcinku sali za rzędami ławek oraz rozwarstwienia przy brzegach.

- W klasopracowni chemicznej sala nr 31 za pierwszym rzędem ławek od ściany na końcu sali wykładzina termozgrzewalna posiada zagłębienie, nierówność.

- Przy wejściu do sali nr 35 (klasopracownia informatyczna) na pierwszym piętrze budynku brak listwy progowej.

- W sali nr 10 podłoga parkietowa posiada wytarcia, ubytki lakieru i farby w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie pod ławkami.

-W Sali nr 12 podłoga parkietowa posiada przetarcia, ubytki lakieru i farby w pierwszym rzędzie pod ławkami oraz w drugim rzędzie pod ostatnią ławką.

Stołarka okienna i stolarka drzwiowa: jest w dobrym stanie technicznym.

Wyposażenie techniczne budynku: Obiekt podłączony jest do wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ostrowie Lubelskim.

Źródło ciepłej wody: źródłem podgrzania wody przez cały rok jest gruntowa pompa ciepła oraz w okresie letnim solary słoneczne.

Nieczystości płynne: odprowadzane są do sieci zbiorowego odprowadzania ścieków w Ostrowie Lubelskim. Umowa na dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków jest zawarta z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowie Lubelskim, ul. Batalionów Chłopskich, 21-110 Ostrów Lubelski.

Ogrzewanie pomieszczeń: ogrzewanie pomieszczeń zapewnione jest poprzez gruntową pompę ciepła.

Mikroklimat:

Wentylacja: We wszystkich pomieszczeniach szkoły przeznaczonych na zbiorowy pobyt uczniów zapewniona jest sprawnie działająca wentylacja grawitacyjna. Na bieżąco prowadzone są przeglądy przewodów kominowych i ciągów wentylacyjnych. Do wglądu przedstawiono Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013815 z dnia 21.04.2023r. „Szkoła po internacie – instytut”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

- Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013816 z dnia 21.04.2023r. „Kotłownia – biomasa”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

- Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013818 z dnia 21-04.2023r. „Hala sportowa”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

- Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013819 z dnia 21.04.2023r. „Estakada ruchu pieszego”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

- Protokół z kontroli przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczo kominowych Nr 013820 z dnia 21.04.2023r. „Łącznik”. Kontrolę przeprowadził Zakład Usług Kominiarskich – Florian s.c. R. Bałamut, M. Galiński, ul. Norwida 2/21, Świdnik. W wyniku kontroli oględzin obejmujących stan surowy-użytkowy budynku stwierdzono: przewody kominowe drożne, ciąg prawidłowy.

Temperatura powietrza: W dniu kontroli dokonano pomiarów temperatury powietrza w salach lekcyjnych: sala nr 9 – 22,3°C, sala nr 12 – 23,6°C, sala nr 29 – 24,1°C, sala nr 35 – 23,4°C.

Oświetlenie naturalne: w salach lekcyjnych jest lewostronne.

Okna posiadają konstrukcję umożliwiającą swobodne otwieranie w 50% ich powierzchni, wyposażone są w rolety.

Oświetlenie sztuczne: jest jarzeniowe oraz ledowe. Punkty świetlne są sprawne, osłonięte. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego RAP – 0038-2023 z dnia 30.08.2023r. Pomiarów dokonał:

Wyniki pomiarów: Parter sale lekcyjne:

015/sala – 637,65lx, 017/sala – 592lx, 018/sala – 605lx, 019/sala – 591,41lx, 021/sala – 583lx, 030 hala sportowa – 367,65lx. Piętro sale lekcyjne: 1.16 sala – 625,29lx, 1.20 sala – 651,24lx, 1.22 sala – 632,00lx.

Salę lekcyjne: Meble będące na wyposażeniu sal lekcyjnych posiadają certyfikaty w 10 % pozostałe meble 90% są stare. Na wyposażeniu sal znajdują się stanowiska pracy nr 6. W dniu kontroli do wglądu przedstawiono Certyfikat zgodności Nr 2200793/02/P2BN/4 z dnia 07.10.2020 r. na krzesła obrotowe rozm. 4-6 wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego we Wrocławiu. Certyfikat zgodności Nr 90/14 z dnia 04.06.2014r. na krzesła szkolne OK1, Certyfikat nr 92/14 z dnia 04.06.2014r. na stoły szkolne OS, Certyfikat zgodności nr 217/13 z dnia 12.08.2013r., wydane przez Cobrabid BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Warszawa.

- W dniu kontroli stwierdzono, że w Sali nr 9 na parterze budynku brak jest okleiny na obrzeżach 15 stolików, obrzeża posiadają chropowatą powierzchnię.

Klasopracownia chemiczna: Substancje chemiczne i ich mieszaniny przechowywane są w zamkniętej szafie, w pojemnikach przystosowanych do tego celu, odpowiednio oznakowanych w magazynku chemicznym. Niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny oznakowane są w sposób widoczny umożliwiający ich identyfikację oraz informację o ich niebezpieczeństwie i szkodliwości. Placówka posiada aktualny spis znajdujących się na stanie niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. W klasopracowni wywieszony jest w widocznym i dostępnym miejscu regulamin określający zasady bezpieczeństwa higieny pracy. Nauczyciel prowadzący zajęcia wyposażony jest w środki ochrony indywidualnej, na stanie stwierdzono fartuch ochronny, okulary, rękawice. Klasopracownia wyposażona jest w zlew z bieżącą zimną i ciepłą wodą, apteczkę do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją.

- W dniu kontroli stwierdzono, że substancje chemiczne znajdujące się na stanie magazynku chemicznego posiadają nieaktualne daty ważności m.in. izobutanol – d.w. 2014r., kwas siarkowy – d.w. 12.2010r., kwas chlorowodorowy - d.w. 12.2010r., toluen metylobenzen – d.w. 06.2010r.

Klasopracownia komputerowa: W placówce znajdują się dwie klasopracownie komputerowe wyposażone w 20 stanowisk pracy (komputery stacjonarne) sala nr 35 oraz w 19 stanowisk pracy (komputery stacjonarne). Stanowiska pracy wyposażone są w stoły komputerowe i krzesła obrotowe. Z jednego stanowiska korzysta jeden uczeń. Odległość między monitorami jest zachowana. Regulamin bhp znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Pomieszczenia sanitarnohigieniczne: Pomieszczenia sanitarne zlokalizowane są na każdej kondygnacji budynku.

Pomieszczenia sanitarne w głównym budynku dydaktycznym: Urządzenia sanitarne przeznaczone dla dziewcząt to 2 umywalki, 3 kabiny ustępowe. Urządzenia sanitarne przeznaczone dla chłopców to 2 umywalki, 3 kabiny ustępowe, 2 pisuary.

Pomieszczenia sanitarne przy bloku sportowym: Urządzenia sanitarne przeznaczone dla dziewcząt to 2 umywalki, 1 kabina ustępowa. Urządzenia sanitarne przeznaczone dla chłopców to 1 umywalka, 1 kabina ustępowa.

Z jednej umywalki korzysta 5 dziewcząt, 46 chłopców. Z jednej kabiny ustępowej korzysta 5 dziewcząt, 40 chłopców. Standardy dostępności dla chłopców do umywalki oraz do kabiny ustępowej nie są zachowane.

W placówce zapewniona jest woda bieżąca ciepła i zimna przy wszystkich umywalkach, pomieszczenia sanitarne wyposażone są w środki higieny osobistej - w mydło płynne w dozownikach, ręczniki jednorazowego użytku do osuszania rąk, papier toaletowy. Urządzenia sanitarne są czynne i czyste.

Rozkład zajęć lekcyjnych: Ocenę rozkładu zajęć lekcyjnych przeprowadzono w 5 oddziałach Technikum zawodowego. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Zajęcia w placówce rozpoczynają się o godz. 7³⁰a kończą najpóźniej o godzinie 15³⁰. Przerwy międzylekcyjne są 5 min (x3), 10 min. (x4), 15 min (x1), 20 min. (x1). Plan zajęć uwzględnia równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji: Zajęcia wychowania fizycznego i rekreacji prowadzone są na małej sali gimnastycznej o wymiarach (20m x 12m) 240 m² oraz na dużej Sali gimnastycznej o wymiarach (34m x 16m) 544 m². Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są również na dwóch boiskach szkolnych do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej oraz na boisku do piłki koszykowej i do piłki siatkowej o nawierzchni asfaltowej. Brak certyfikatów na sprzęt sportowy. Według oświadczenia dyrektora placówki sprzęt sportowy jest stary i został zakupiony przed 1997r. Na salach gimnastycznych oraz na boiskach szkolnych w widocznych miejscach znajdują się regulaminy określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

Pomieszczenia sanitarne przy bloku sportowym: Urządzenia sanitarne przeznaczone dla dziewcząt to 2 umywalki, 1 kabina ustępowa. Urządzenia sanitarne przeznaczone dla chłopców to 1 umywalka, 1 kabina ustępowa. W pomieszczeniach natryskowni zdemontowano natryski oraz dostęp do bieżącej wody, pomieszczenie nie jest użytkowane.

- W dniu kontroli stwierdzono brak osłon na 5 grzejnikach ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym na korytarzu przy bloku sportowym oraz brak osłon na 3 grzejnikach ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym na sali do gry w tenisa stołowego.

- Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed upadkiem z balkonu na dużej sali sportowej, balustrada zabezpieczająca posiada niewłaściwe wymiary.

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej: Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, który mieści się na parterze w budynku instytutu. Pomieszczenie wyposażone jest w punkt z bieżącą ciepłą wodą, środki do utrzymania higieny osobistej myjąco-dezynfekujące, leżankę, parawan, biurko, apteczkę. Podłogi wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję (płytki terakoty).

Gabinet stomatologiczny: Szkoła nie posiada gabinetu stomatologicznego. Szkoła posiada porozumienie zawarte na czas określony na pełnienie usług w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami z podmiotem leczniczym -

i. Porozumienie zawarto od dnia 31.08.2022r. do dnia 30.06.2025r. w zakresie wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

System pierwszej pomocy: W pomieszczeniach szkoły (pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, magazynku chemicznym) znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Dożywianie uczniów: W placówce prowadzone jest dożywianie uczniów w formie posiłku dwudaniowego. Posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni szkoły i wydawane przez obsługę stołówki. Posiłki spożywane są w stołówce szkolnej.

Z dożywiania korzysta 83 osoby, dofinansowanych do dożywiania jest 6 osób.

Automaty do sprzedaży żywności: Na terenie placówki znajdują się automaty do sprzedaży żywności (3 szt.) Do wglądu przedstawiono umowę najmu powierzchni pod instalację automatów samosprzedających Nr 1/2023 z dnia 01.09.2023r. zawartą pomiędzy
a Zespołem Szkół

w Ostrowie Lubelskim.

Magazynek porządkowy: Na terenie szkoły znajdują się 2 magazynki porządkowe. Magazynki są zamykane, wyposażone w wieszaki na sprzęt porządkowy oraz półki na środki myjące, czyszczące i dezynfekujące i środki do utrzymania higieny osobistej. Do dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych stosowany jest środek o nazwie „Domestos”, do mycia podłóg stosowany jest środek o nazwie „Blux” oraz „Clinex Floral - koncentrat”. Do mycia rąk stosowane jest mydło o nazwie „Poezja - antybakteryjne”, Do dezynfekcji powierzchni dotykowych stosowany jest środek o nazwie „Dezo Fast Clinex” – d.w. 2 lata od daty produkcji 10.2023r. Wszystkie środki czystości posiadają aktualne daty ważności. Środki do utrzymania higieny osobistej zapewnione w dostatecznej ilości.

Szatnia: W budynku głównym na parterze znajduje się szatnia podzielona na boksy wyposażona w wieszaki ściennie oraz ławki. Szatnia utrzymana czysto.

Teren szkoły: Posesja wokół budynku szkoły jest ogrodzona. Nawierzchnia dróg, przejść posiada utwardzoną nawierzchnię. Otwory kanalizacyjne są trwale zabezpieczone.

Gromadzenie odpadów stałych: Nieczystości stałe w pomieszczeniach szkoły gromadzone są w koszach wyposażonych w jednorazowe wkłady, a następnie usuwane są do 4 kontenerów o pojemności 1100l, które usytuowane są w części gospodarczej na posesji szkoły. Odległość gromadzenia odpadów stałych od okien i drzwi budynku jest zachowana, wynosi pow. 10 m. Umowa na wywóz nieczystości stałych zawarta jest pomiędzy Gminą Lubartów a Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. W dniu kontroli przedstawiono do wglądu aktualną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Palenie tytoniu: Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia. W widocznym miejscu umieszczone jest odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

Narażenie na Radon w pomieszczeniach oraz związane z narażeniem na radon zagrożenie dla zdrowia: W trakcie kontroli przekazano podstawowe informacje na temat radonu i jego wpływu na zdrowie ludzi. W kontrolowanym obiekcie pozostawiono kartę informacyjną o radonie. Placówka nie była objęta badaniami w kierunku stężenia radonu. Placówka posiada pomieszczenia usytuowane w podpiwniczeniu (m.in. pom. strzelnicy szkolnej).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

- a) Sufit oraz ściany w kabinie ustępowej dla dziewcząt przy bloku sportowym jest brudny.
- b) Podłoga parkietowa w sali nr 11 na parterze budynku posiada przetarcia, ubytki lakieru i farby w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie pod ławkami. Przy wejściu do sali nr 29 na

pierwszym piętrze budynku brak listwy progowej oraz wykładzina termozgrzewalna posiada wybrzuszenia i nierówności w końcowym odcinku Sali za rzędami ławek oraz rozwarstwienia przy brzegach. W klasopracowni chemicznej sala nr 31 za pierwszym rzędem ławek od ściany na końcu sali wykładzina termozgrzewalna posiada zagłębienie, nierówność. Przy wejściu do sali nr 35 (klasopracownia informatyczna) na pierwszym piętrze budynku brak listwy progowej. W sali nr 10 podłoga parkietowa posiada wytarcia, ubytki lakieru i farby w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie pod ławkami. W Sali nr 12 podłoga parkietowa posiada przetarcia, ubytki lakieru i farby w pierwszym rzędzie pod ławkami oraz w drugim rzędzie pod ostatnią ławką.

- c) W sali nr 9 na parterze budynku brak jest okleiny na obrzeżach 15 stolików, obrzeża posiadają chropowatą nierówną powierzchnię.
- d) Brak osłon na 5 grzejnikach ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym na korytarzu przy bloku sportowym oraz brak osłon na 3 grzejnikach ochraniających od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym na sali do gry w tenisa stołowego.
- e) Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed upadkiem z balkonu na dużej sali sportowej, balustrada zabezpieczająca posiada niewłaściwe wymiary.
naruszono w szczególności przepisy:
 - Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284, z późn.zm.).
 - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.1225).

.....
.....

4. **Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski***nie dotyczy

.....
.....

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. **Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy****

.....
.....

2. **Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego**


.....
.....

3. **Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono****

.....
.....


(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
-
(imię i nazwisko stanowisko)
W wysokości
-
słownie
-
(nr mandatu karnego)
-
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia
-
wydane przez
-
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
-
(imię i nazwisko adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu



.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ZESPÓŁ SZKOLENIA
21-110 Osnow Luboń
ul. Piłsudskiego 3
tel. 022 240 10 10 fax 022 240 10 11

Asystent

mgr inż. Zuzanna Machoń

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 12.06.2024
Skan protokołu kontroli sanitarnej zostanie przesłany do organu prowadzącego

DYREKTOR
[Podpis]

KRZYSZTOF SZKÓŁ
25-119 Jastrów Lubuski
ul. Piłsudskiego 3
50 12 12 12 12

.....
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

- Ocena stanu sanitarnego szkoły F/HDM/04 (1 szt.),
 - Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii F/HDM/05 (6 szt.)
 - Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w placówkach F/HDM/06 (1 szt.)
- (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić